	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : IPS-CGRAE ..... **Site :** TREICHVILLE BAT A 2e Etage ..... **N° :** 2000067 **N° OT :** D13625

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 16-04-2026 Heure Arrivée 09H Heure Départ 11 H
Climatisation	X	Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. ETTIEN CREPIN
2. KOUADIO N'GUESSAN
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Diagnostic : La cassette 3CV YORK de la salle ne produit pas de froid
Cause : Bip répétés sur le recepteur et arrêt de l'appareil.
Actions menées : Verification des différents elements (la carte, le recepteur, condensateur) de l'unité intérieure. Le recepteur HS, condensateur 3µF déchargé (1,4 µF)

Résultat des travaux (après intervention)

Après isolation du recepteur, l'équipement fonctionne bien. Mais doit être allumé et arreté par le disjoncteur car recepteur HS

Travaux à prévoir

Remplacer le recepteur HS, et le condensateur 3µF déchargé par un Nouveau Condensateur 3µF

Pièces remplacées	Références	Qté
AUCUNE	/	/

Observations du technicien

Bonne marche de l'équipement. Dans la télécommande, carte recepteur hors service. Mise en observation

Observations du client

Date : IPS-CGRAE Nom du client : [illegible] Signature :	Date : 16-04-2026 Nom du technicien : ETTIEN Signature :	Date : 22/04/2026 Resp. Technique Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS DE L'ETAT Direction du Recouvrement