	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025

Client : C.F.A.O. YAMAHA.. Site. Treichville Zone 3 N° 0000614 N° OT : 019726..

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 28/04/26 Heure Arrivée 08h50 Heure Départ 14h46
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 SAY RODRIGUE
2 AGODIO TOTI
3
4
5
6

Description des travaux

Panne signalée : Disjonction repétée du disjoncteur d'E
Action menée : Vérification des différents circuits (clims, prises et éclairage) test de défaut d'isolement, vérification de tension et intensité isolation des circuits présentant un défaut d'isolement
Serrage des bornes de raccordement
Constat : Pas de Barrette de coupure de terre, mauvais serrage des bornes ~~présence de défauts d'isolement sur les éclairage extérieure~~

Résultat des travaux (après intervention)

Après vérification et analyse nous avons 01 projecteur hors service à l'entrée principale, absence de barrette de coupure de terre, 02 Bornes de raccordement hors service présence de défaut sur câble d'alimentation de l'éclairage extérieure

Travaux à prévoir

Remplacer les équipements électriques hors service

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Mise en Observation du disjoncteur DE et les différents câble d'alimentation NB: Besoin d'un échaffaudage pour vérifier l'alimentation de l'éclairage extérieure

Observations du client

Date : 28/04/26 Nom du client : Signature :	Date : 28/04/26 Nom du technicien : SAY Signature :	Date : 30/04/2026 Resp. Technique : Signature :

CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE
YAMAHA
01 BP 2114 ABIDJAN 01