	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001102

Client : IPS - CGRAE Site TREICHVILLE BAT A 1er ETAGE N° OT : 016076

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 21-05-26 Heure Arrivée 09H Heure Départ 13H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. ETTIEN CREPIN
2. KOUASSI N'GUESSAN
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Diagnostic : Le split Mural 1,5 CV ON/OFF du Local Technique ne produit pas du froid (Faire tomber le DPN)

Cause : Défonction du DPN au demarrage du Compresseur

Action : Après vérification le Compresseur monte en Intensité, et Faire Tomber le DPN Valeur (C+S = 5,5Ω ; R+S = 10,4Ω ; R+C = 4,6Ω)

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt Après Vérification le Compresseur est Hors - Service

Travaux à prévoir

Remplacer l'equipement (Split ON/OFF) par un Split INVERTER 1,5 CV. REFNOA

Pièces remplacées	Références	Qté
Condensateur	25 µF	01

Observations du technicien

Split à l'arrêt Zone Sensible en attente de Remplacement de l'equipement pour y remédier.

Observations du client

Date : 21/05/2026 Nom du client : [illegible] Signature :	Date : 21-05-2026 Nom du technicien : Ettien Signature :	Date : 21/05/2026 Resp. Technique : Arnaud Signature :

CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE INSTITUTION DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction [illegible]

UNIVELECT SARL 11 BP 2943 Abidjan 11 Tél. : 27 21 26 04 20 / 27 21 26 93 20 Fax : 27 21 26 93 20 Zone 4 Marcory Résidentiel