	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001201

Client : UNESCO Site COCODY N° OT : 019803

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 21/05/2026 Heure Arrivée 08H15 Heure Départ 15H30
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. BOKPE KID
2. YAPO EMELINE
3. 4. 5. 6.

Description des travaux

Diagnostic : le split mural TCL 1,5 CV R410A du local Seaveur ne donne pas de froid.
Causes : 1- pas de refroidissement dans le circuit frigorifique
2- l'écrou 1/4 côté unité extérieure est cassé
Actions menées : remplacement de l'écrou 1/4, refroidissement du Compresseur, rechargé en fréon R410A.

Résultat des travaux (après intervention)

L'équipement marche mais le Compresseur ne refroidit pas bien comme il faut, j'ai laissé que le Compresseur continue à vide pendant plusieurs jours sans le fréon.

Travaux à prévoir

Remplacer le split mural TCL 1,5 CV par un nouveau split mural.

Pièces remplacées	Références	Qté
Ecrou 1/4		01
Fréon R410A		1,5 Kg

Observations du technicien

Plusieurs soudure ont été faite sur la tuyauterie de part du refroidissement.

Observations du client

Date : 21-05-2026	Date : 21/05/2026	Date : 21/05/2026
Nom du client : CHESCO	Nom du technicien : KID	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

UNESCO ABIDJAN

UNIVELECT