UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0001113

Client : IPS - CGRAE ..... Site : TREICHVILLE BAT B 2e ETAGE LT ..... N° OT : 020486

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 29-07-2026 Heure Arrivée 08h/ Heure Départ 12H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 ETTIEN CREPIN
2 KOUADIO N'GUESSAN
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : le split Mural DAIKIN 1,5 CV RYN0A LT BAT B 2e Etage A l'arrêt
Cause : le Compresseur est Hors Service Ce qui Fait Déjoncter le DD.
Action : Après plusieurs tests nous affirmons que le Compresseur est HS. Car il est a la masse. (C+S = 5,6 ; C+R = 12 ; S+R = 9) le Circuit est vide Compresseur a marche au vide Ce qui a Créé un Soucis de défaillance

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt Compresseur à la masse (Hors Service).

Travaux à prévoir

Remplacer le Split Mural de la Salle Serveur à Local Technique par un Nouveau Split mural 1,5 CV. RYN0A

Pièces remplacées	Références	Qté
Freon	1 Kg (RYN0A)	

Observations du technicien

En attente de Validation du Devis pour Y remédier. Local Technique Sensible donc Faire Rapidement.

Observations du client

Date :	Date : 29-07-2026	Date : 06/08/2026
Nom du client :	Nom du technicien : Ettien	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature : Abourn

DIRECTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DU CGRAE Direction Recouvrement