	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0001118

Client : DS : CGRAE ..... Site : TREICHVILLE BAT A INFIRMERIE HALL N° OT : 02.26.14

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 19.08.2026 Heure Arrivée 09H Heure Départ 14H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 ETTIEN CREPIN
2 KUO BOKPE
3
4 N'DA PACOME
5 KOMENAN FABIEN
6

Description des travaux

Diagnostic : Le spit Carrette York 3CV Hall Infirmerie Fait tombé le JD General dim du RSC
Cause : Le Compresseur est à la Masse (Le enroulement defaillant)
Action : Apres Verification (C+S = 1,9Ω) ; (C+R) = 3,5Ω) (S+R = 8,7Ω)
Alors vu que le Compesseur est à la Masse il est defaillant et Bonne en HS

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement a l'arrêt Apres plus tots. Apres avoir isolée la Carrette York 3CV les Autre equipements fonctionnent bien

Travaux à prévoir

Remplacer la Carrette York 3CV Hors Service par une Nouvelle Carrette 3CV.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente de Validation Au Devis pour Correction definitive

Observations du client

Date : 19/08/2026 Nom du client Signature	Date : 19-08-2026 Nom du technicien Ettien Signature :	Date : 20/08/2026 Resp. Technique Signature :

CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE ET DE RETRAITE DE CÔTE D'IVOIRE — Direction Recouvrement

UNELECT

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001117

Client : IPS. CGRAE ..... Site : TREICHVILLE BAT A INFIRMERIE ... N° OT : 220614

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 19-08-2026 Heure Arrivée 09H Heure Départ 14H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 ETTIEN CREPIN
2 KIO BOKPE
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : La Canette York 3cv bureau Infirmier ne réagit pas avec la Télécommande
Cause : le recepteur ne fonctionne pas
Action : Après vérification et plus tests effectués et le Nettoyage du recepteur avec du Diluant Nous avons constaté que le recepteur de la Canette York 3cv, Efficace est HS

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement fonctionne Mais pas avec la Commande et le Récepteur

Travaux à prévoir

Remplacer le Recepteur Hors - Service

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune	/	/

Observations du technicien

Remplacer immédiatement le Recepteur pour Faciliter le bon fonctionnement et Climatisation

Observations du client

Date : 19/08/2026	Date : 19-08-2026	Date : 20/08/2026
Nom du client : Dibi Bonit	Nom du technicien : Ettien	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signatures :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT