



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : Sgc Site MARINE N° 0007542 N° OT 017096

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>06/01/26</u>	Heure Arrivée <u>10H</u>	Heure Départ <u>13H</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Diabate Bamaya</u>	4
2 <u>Assoa Daniel</u>	5
3	6

Description des travaux
 Diagnostic : Le split inverter 3cv 1950w hall se la banque ne produit pas du froid, cause : la carte inverter de l'unité extérieur est hors service (H.S)
 solution : vérification de la carte H.S
 Remplacement de la carte électronique.

Résultat des travaux (après intervention)
Equipement à l'arrêt.

Travaux à prévoir
Remplacer la carte défectueuse.

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien
Equipement à l'arrêt.

Observations du client

Date : 06/01/26 Date : 06/01/26 Date : 29/04/2026
 Nom du client : MANUEL Nom du technicien : DIABATE Resp. Technique : NIAN DOU Emmanuel
 Signature : [Signature] Signature : [Signature] Signature : [Signature]