



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

Code : EN11.PO2

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007695

Client : SGC

Site : COMMERCE

N° OT : 048558

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 28/07/26	Heure Arrivée : 9H	Heure Départ : 12H30
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Plomberie <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Energie solaire <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. DIABATE BASSAYA	4
2. ASSOA DANIEL	5
3.	6

Description des travaux
 Diagnostic : Les splits muraux INVERTER 2cv et 3cv de l'arrière caisse et bureau DELGO ne fonctionnent plus.
 Cause : Les cartes électroniques sont H.S.
 Solution : Démontage des cartes électroniques des unités extérieures pour remplacement.

Résultat des travaux (après intervention)
 Equipements à l'arrêt. Cartes électroniques unités extérieures retirées pour remplacement.

Travaux à prévoir
 Remplacer les équipements défectueux.

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien
 Equipements à l'arrêt.

Observations du client

Date : 28/07/26	Date : 28/07/26	Date :
Nom du client : SGC	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :