



N° 1009794

Client : UNIVELECT Site : SAV Pedro LAC N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>02-03-26</u>	Heure Arrivée <u>08H</u> Heure Départ <u>12H</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>				
Autres	<input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>SOUMAHORO TIROKO</u>	4
2. <u>GNANHOA</u>	5
3.	6

Description des travaux

Contrôle et vérification de luminaires sur la station.

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention nous avons constaté que une lampe H013 service sur circuit, une lampe dans la baie de collage ~~sur~~ sur service.

Travaux à prévoir

le remplacement des ampoules H013 service.

Pièces remplacées	Références	Qté
.....
.....

Observations du technicien

une lampe H013 service sur circuit, une lampe H013 service dans la baie de collage.

Observations du client

.....

Date : <u>02/03/26</u>	Date : <u>02-03-26</u>	Date :
Nom du client : <u>FOFAMA</u>	Nom du technicien : <u>SOUMAHORO</u>	Resp. Technique :
Signature : <u>SAP SAN PEDRO LAC</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :