



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

Code : EN11.PO2

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : *SGCI* Site *BIETRY TOTAL* N° *1004788* N° OT : *019080*

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <i>20/02/2026</i> Heure Arrivée <i>MH 15</i> Heure Départ <i>MH 43</i>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <i>BOKPE KIO</i>	4
2	5
3	6

Description des travaux

Anomalie signalée : la télécommande du split cassette CARRIER 1.5V R410A du bureau charge d'affaires PME M. SANGARE est hors service.
Solution : remplacer la télécommande hors service.

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt

Travaux à prévoir

Remplacer la télécommande du split cassette CARRIER.

Pièces remplacées	Références	Qté
<i>Aucune</i>		

Observations du technicien

Observations du client

Date : Nom du client : Signature : <i>[Signature]</i>	Date : <i>20/02/2026</i> Nom du technicien : <i>KIO</i> Signature : <i>[Signature]</i>	Date : <i>01/03/2026</i> UNIVELECT SAS Resp. Technique : <i>[Signature]</i> Signature : <i>[Signature]</i> Tél : <i>21 28 00 41</i> <i>21 28 93 20</i>
---	--	---