



Client : S.G.ABS Site: PRIVILEGE 2020 N° 0000701 N° OT : /

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 11/03/2026	Heure Arrivée : 09H	Heure Départ : 10H
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 BOKPE KID	4
2 YAPO EMILINE	5
3	6

Description des travaux
 Diagnostic : le split gainable GREE 6 CV R410A N°2 au cinquième étage ne donne pas en froid.
 Cause : le Condensateur 12UF du moteur évaporateur est hors service (unité intérieure).
 Solution : remplacer le condensateur hors service.

Résultat des travaux (après intervention)
 Equipement est à l'arrêt, mais hors tension.

Travaux à prévoir
 Remplacer le condensateur 12UF par un nouveau condensateur.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien
 /

Observations du client



Date : 11/03/2026	Date : 11/03/2026	Date :
Signature : [Signature]	Signature : B. Kid	Resp. Technique :
		Signature :

