



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : SGCI Site BASSAM DOMICILE RA N° 1004797 N° OT : 01203

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>06/03/2026</u> Heure Arrivée <u>09h28</u> Heure Départ <u>14h</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 <u>BOKPE KIO</u>	4
2 <u>KPITIME OSCAR</u>	5
3	6

Description des travaux

Diagnostic : le split mural TRANE INVERTER 3CV du salon afficheur défaut E.O.
Cause : le câble de liaison entre l'unité intérieure et l'unité extérieure de l'équipement est endommagé
Solution : remplacer le câble de liaison en appareil

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement est à l'arrêt

Travaux à prévoir

Remplacer le câble de liaison en entrée par une nouvelle liaison en appareil

Pièces remplacées

Références

Qté

Aucune

Observations du technicien

Observations du client

Date : 06/03/2026 Date : 10/03/2026
 Nom du client : SGCI Nom du technicien : KIO Resp. Technique : [Signature]
 Agence : AGENCE GRAND BASSAM Site : Grand Bassam

CLIENTS SGCÍ

06/03/2026

SITE: BASSAM DOMICILIERA

LOCALISATION: SALON

Remplacement du câble de liaison encastré de l'équipement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.

DEVIS

01. Câble VGV $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$: 25m

02. Moulure $25 \times 40 = 07L$

03. Cheville N°08 = 30

04. Vis N°8 = 30

TECHNICIEN: KLO
B. Hady