



Client : SGCI Site : PYRAMIDE N° : 0000711 N° OT : 018183

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>25/03/2026</u>	Heure Arrivée <u>08h00</u>	Heure Départ
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>BOKPE KIO</u>	4. _____
2. <u>BSCAR KPITIME</u>	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux
 Diagnostic : ecolement d'eau du split cassette TRIBE INVERTER 1,5CV RYON du local technique au 1er étage.
 Cause : la pompe de relevage de l'équipement est hors service.
 Solution : Remplacer la pompe de relevage.

Résultat des travaux (après intervention)
 Equipement à l'arrêt.

Travaux à prévoir
 Remplacer la pompe de relevage du split cassette hors service par une nouvelle pompe.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>FREON R410A</u>		<u>51kg</u>

Observations du technicien

Observations du client

Date : <u>25/03/2026</u> Nom du client : <u>SGCI</u> Signature : <u>Ursula YAP</u>	Date : <u>25/03/2026</u> Nom du technicien : <u>KIO</u> Signature : <u>B. KIO</u>	Date : _____ Resp. Technique : _____ Signature : _____
--	---	--

Ursula YAP
 Middle Office Pay
 DGA-DCEP/Cash Management
 Société Générale Côte d'Ivoire

