



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2  
Version : 03  
Date de creation : 24/12/2025

Client : SGCI Site : PYRAMIDE N° : 0000710 N° OT : 018173

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>25/03/2026</u> Heure Arrivée : <u>08H00</u> Heure Départ : <u>15H</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____
Autres <input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>BOKPE KIO</u>	4 _____
2 <u>OSCAR KPITIME</u>	5 _____
3 _____	6 _____

**Description des travaux**  
 Diagnostic : le split gainable MITSUBISHI 6CV INVERTER R410A de Hall à l'espace PREMIER.  
 Cause : dysfonctionnement de l'inter horaire.  
 Action menée : vérification des connexions de l'inter horaire et des câbles d'alimentation.

**Résultat des travaux ( après intervention )**  
 L'équipement pur et simple remis à l'état, très souvent parce que l'inter horaire est défectueux.

**Travaux à prévoir**  
 Remplacer l'inter horaire du split gainable

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

**Observations du technicien**  
 /

**Observations du client**

SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE  
 AGENCE PYRAMIDE ESPACE 1er

Date : 25-03-2026  
 Nom du client : \_\_\_\_\_  
 Signature : \_\_\_\_\_

Date : 25/03/2026  
 Nom du technicien : KIO  
 Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_  
 Resp. Technique : \_\_\_\_\_  
 Signature : \_\_\_\_\_

COURRIER ARRIVE

