



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de creation : 24/12/2025

Client : SGCI Site PYRAMIDE N° 0000715 N° OT 018183

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>31/03/2026</u> Heure Arrivée <u>09H</u> Heure Départ <u>15H00</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input checked="" type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>		Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>BOKPE KID</u>	4. _____
2. <u>DSCAR KPITIME</u>	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux

Anomalie signalée : le split cassette YORK R22 15CV du Bureau MIDDLE OFFICE au 1^{er} étage ne marche pas.

Cause : la carte électronique de l'unité intérieure est hors service

Solution : remplacer la carte de l'unité intérieure

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement est toujours à l'aût.

Travaux à prévoir

Remplacer la carte électronique de l'unité intérieure YORK split cassette.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

Observations du technicien

/

Observations du client

Date : <u>31/03/2026</u>	Date : <u>31/03/2026</u>	Date : <u>01/04/2026</u>
Nom du client : <u>Ursula YAPO</u>	Nom du technicien : <u>Kid</u>	Resp. Technique : <u>Emmanuel</u>
Signature : _____	Signature : <u>B. H</u>	Signature : _____

UNIVELECT SA
 S.A.S au Capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
 Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

