



Client : SGCI Site : DOMICILE R.A Bassam N° 1003130 N° OT : 011272

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>22-11-2024</u> Heure Arrivée <u>14h30</u> Heure Départ <u>17h30</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>ETTIEN CREPIN</u>	4
2 <u>YAPO OBI</u>	5
3	6

Description des travaux

Diagnostic: le split n'arrive pas à refroidir la salle à manger ne produit pas du froid.

Cause: Vieillesse de l'appareil, Moteur Ventilateur coincé, et le support et Cane à cause de la brise de Mer.

Solution: Equipement à l'arrêt.

Résultat des travaux (après intervention)

le split ne marche pas, donc à l'arrêt.

Travaux à prévoir

Remplacer le split Hors service par un Nouveau split 3ev, R410A.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

Observations du technicien

Equipement à l'arrêt trouver une solution rapidement.

Observations du client

La panne date de plus de 4 mois - Merci de bien vouloir faire le nécessaire urgemment SVP -

Date : <u>22-11-2024</u>	Date : <u>22-11-2024</u>	Date : <u>26-11-24</u>
Nom du client : <u>[Signature]</u>	Nom du technicien : <u>Etien</u>	Resp. Technique : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

