



Client : S.G.C.I Site : Agence ABENGOU RD 5578 N° OT : 019518

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>03/04/2024</u>	Heure Arrivée <u>12h45</u>	Heure Départ <u>13h</u>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>					
Autres	<input type="checkbox"/>					

Nom et prénoms du (des) technicien(s)		
1	<u>N'Soubria Yao</u>	4
2	<u>Kouadio Rodrigue</u>	5
3		6

Description des travaux

Nettoyage (décharge) du tuyau d'évacuation du condensat du split du local DAB.
Nettoyage des différentiels bas du split

ticket no: 156625

Résultat des travaux (après intervention)

le split ne coule plus,

Travaux à prévoir

rien à prévoir

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>aucune pièce</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Observations du technicien

le deuxième split n'est pas à l'arrière en réalité les deux splits du local DAB fonctionnent de façon alternée il prendra la relève quand ça sera son temps de fonctionner.

Observations du client

Toujours en attente du remplacement de la carte électronique de son split du Hall.

Date : <u>03/04/2024</u>	Date : <u>03/04/2024</u>	Date :
Nom du Client :	Nom du technicien : <u>Rodrigue</u>	Resp. Technique :
Signature :	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :

