


GAMME LOT TECHNIQUE CLIMATISATION- VENTILATION  Split, windows		Date: 08/12/2025	Mainteneur: UNIVELCI		
Gamme référence UC xxxx Plan de prévention xxx xxxxxx		UC : 1234567890	Site: AGENCE DAOUKRO		
Périoricité à effectuer : J/H/M/T/S/A		Localisation:			
Temps passé pour l'entretien..... (Heures)		ID Action :			
Gestion des déchets 1- Aucun déchet 2- Déchets papier : ..... (Kg) 3- Déchet recyclable : ..... (Kg) 4- Fluide réfrigérant: ..... (Kg) 5- Autres (à préciser): ..... (Kg)		ID Bon:			
Nombre splits 07 Windows.....Armoires. 02		Jour et heure arrivée sur site: 08/12/2025			
Commentaires: Demande de Maintenance corrective: Oui Non		Hors Le remplacement du split amorce et le split mural partiel (dans le Hall 6cv) et dans le bureau VIP 1,5cv			
N°	Opérations à exécuter	Périoricité			Observations
		T	S	A	
1	Vérifier l'étiquette de codification et la refaire si absente		S	A	Etiquette présent
2	Contrôler la bonne évacuation des condensats		S	A	bonne évacuation
3	Contrôler le bon fonctionnement de la régulation		S	A	bonne régulation
4	Contrôler l'étanchéité et la charge du circuit frigorifique			A	effectué
5	Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP)		S	A	BP effectué
6	Vérifier et resserrer les connexions électriques et mécaniques			A	effectué
7	Mesurer les intensités de l'unité intérieure et extérieure		S	A	effectué
8	Mesurer les températures : ambiance ou reprise , soufflage , consigne en fonctionnement		S	A	effectué
9	Vérifier l'état de la télécommande et remplacer les piles hors service		S	A	effectué
10	Vérifier et ajuster les températures de consignes		S	S	22°C < T < 24
11	Contrôler le fonctionnement général, absence de bruit		S	A	Pas de bruit
12	Vérifier le type de fluide et noter le poids de la recharge		S	A	R410A effectué
13	Vérifier l'état du calorifugeage ou l'isolation des tuyauteries (armaflex).		S	A	Remplacer l'isolation si nécessaire
14	Vérifier l'état général des composants mécaniques, électriques et électroniques		S	A	effectué
15	Nettoyer le condenseur et l'évaporateur		S	A	effectué
16	Nettoyer les filtres ou les remplacer		S	A	Filtre à remplacer tous les ans (obligatoire)
17	Lubrifier l'axe du ventilateur			A	
18	Vérifier la bonne programmation des horloges de mise en marche automatique		S	A	Bureaux 7h30 à 18h30/ Locaux techniques et DAB 24h/24h
19	Nettoyer la zone d'intervention		S	A	Zone nettoyée
20	Récupérer les déchets et les ramener chez le Mainteneur pour leur destruction		S	A	Pas de déchets.
21	Remplir la fiche de synthèse et réparer les dégâts (sol, murs, et plafonds) liés aux travaux d'entretien		S	A	Retouches éventuelles de peinture

Intervenant	
Nom et Prénoms:	YAO M'GOM
Visa:	

Légende:

A remplir par mainteneur

Responsable d'agence	
Nom et prénoms:	JEAN OLIVIER
Visa:	 08/12/25

RESPONSABLE D'AGENCE  
SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE



N° 00004611

N° 01.01.3149

N° PP :

Client : SGCI

Site : AGENCE JAOUKRO

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input type="checkbox"/> Electricité <input checked="" type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : 05/12/2025	Date fin : 08/12/2025
	Fréquence de la maintenance :	
	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input checked="" type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée : 1 <sup>er</sup> Semestre	

## Noms et prénoms des intervenants

1. YAO N'Diakhaté  
2. Idrissa Diakhaté  
3. ....

4. ....  
5. ....  
6. ....

## Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance et prévention des équipements de climatisation total entretenu et équipements sur 09.

## Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

lors de la maintenance nous avons constaté le dysfonctionnement du split aménage Haven 6cv dans le hall et le split mural Corrier 1,5cv dans le bureau V.P. 6cv pour défaillance de la carte électronique du condenseur et 1,5cv pour défaillance de la carte électronique du condenseur.

Statut de la maintenance :  Achevée  Non achevée  Devis, N° devis :

Action à prévoir : Prévoir le remplacement de ces splits (split aménage Haven et split mural Corrier).

## Recommandations

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 08/12/2025 Nom : YAO Signature :	Date : 08/12/2025 SAS 11/07/2013 Abidjan 11 Nom : N'DIAKHATÉ BÉDIAWA Fax: 210 26 93 20 Signature :	Date : 08/12/2025 Nom : Bédié Bédié Signature :