



Client : IPS - CGRAE Site TREICHVILLE BATA N° 2000051 2<sup>e</sup> ETAGE N° OT : .....

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>20-02-2026</u>	Heure Arrivée <u>09h</u>	Heure Départ <u>11h30</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Autres <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>ETTIEN CREPIN</u>	4 .....
2 <u>ASSOA DANIEL</u>	5 .....
3 .....	6 .....

**Description des travaux**

Diagnostic : Le split Casette york 3cv Salle de Réunion ne marche pas.  
Cause : Pas de signalisation au niveau du Recepteur.  
Action Menée : Remplacement du Recepteur par un autre Recepteur du Bureau Voisin. Le split Casette marche alors le Recepteur Hors Service.

**Résultat des travaux ( après intervention )**

Equipement à l'arrêt après Intervention en attente de Correction

**Travaux à prévoir**

Remplacement du Recepteur York Casette 3cv RYKA.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>	<u>11</u>	<u>11</u>

**Observations du technicien**

Local très exploité pour les Réunions et formation donc trouver rapidement une solution pour y Remédier.

**Observations du client**

Date : <u>20/02/2026</u>	Date : <u>20-02-2026</u>	Date : .....
<b>INSTITUTION DE PREVOYANCE SOUS NON D'AVANCEMENT DE RETRAITE SIGNATURE DU DRY BONNIS DES AGENTS DE L'ETAT</b>	Nom du technicien : <u>Ettien</u>	Resp. Technique :
<b>Direction Recouvrement</b>	Signature :	Signature :

