



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007635

Client : IFCT Site : Plateau N° OT : 019057

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>06/03/2026</u>	Heure Arrivée <u>07H30</u>	Heure Départ <u>17H00</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1	<u>AGODIO Tota</u>	4	
2	<u>Komenan</u>	5	
3		6	

Description des travaux

Disjonction du circuit éclairage arrière sène dans la grande salle de spectacle ;
 Isolation du circuit
 Vérification et analyse du circuit
 Vérification de l'état des reglette double et tube 1/20 du circuit

Résultat des travaux (après intervention)

Une reglette double et tube 1/20 m défectueux hors service
 isolation de la reglette
 N.B: bon fonctionnement du circuit lumineux arrière sène

Travaux à prévoir

Remplacer la reglette et tube double + 22 Tubes led

Pièces remplacées

Références

Qté

Observations du technicien

Remplacer les reglette et tube hors service.
 N.B: urgent l'arrière sène de la salle de spectacle pas assez de lumière

Observations du client

UR GEN T A REMPLACER AU PUISARD 09/03/26

Date : 06/03/2026

Nom du client : IFCT

Signature :

Date : 06/03/2026

Nom du technicien : AGODIO

Signature :

Date : 06/03/2026

Resp. Tech :

Signature :