



Client : UNICEF Site GOLF N° 0000548 N° OT : .....

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date	Heure Arrivée	Heure Départ
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : 11/04/26	8h30	15h40
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. DIABATE BASSA YA

2. ETIEN

3. \_\_\_\_\_

Description des travaux

Diagnostic de split armoire pn/off 6CV R22 NASCO (armoire N-1) de la salle de réunion ne fonctionne pas. Cause: le compresseur hors service.

Solution: Contrôle général de l'équipement

Résultat des travaux (après intervention)

Après plusieurs contrôles, nous constatons que le compresseur est HS.

Travaux à prévoir

Remplacement de l'équipement.

Pièces remplacées	Références	Qté
N	N	

Observations du technicien

L'équipement ne fonctionne pas.

Observations du client

Appareil fonctionnait - situation de panne.

Date : 13/04/26

Nom du client : UNICEF

Signature : [Signature]

Date : 11/04/26

Nom du technicien : DIABATE

Signature : [Signature]

