	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : A.C.I Site. DIRECTION N° 0000127 N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 21-04-26 Heure Arrivée 08H30 Heure Départ 10H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BASSAYA
2 ASSOA DANIEL
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic: Le split mural SMART 02 CV on/off du bureau de la comptabilité ne rafraichit pas le bureau. Cause: fuite sur les serpentins de l'unité extérieure. Action menée: Recherche de fuite sur l'unité extérieure.

Résultat des travaux (après intervention)

Après recherche de fuite, nous avons trouvé des fuites sur les serpentins de l'unité extérieure.

Travaux à prévoir

Remplacé l'équipement.

Pièces remplacées	Références	Qté
//		

Observations du technicien

Equipement à l'arrêt.

Observations du client

Date : 21/04/2026	Date : 21-04-26	Date :
Nom du client : KOUADIO	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

Scanné avec CamScanner