	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001101

Client : IPS - CGRAE ..... Site : TREICHVILLE BAT B 3e ETAGE ..... N° OT : 019889

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 20-05-26 Heure Arrivée 10H Heure Départ 15H
Climatisation	X	Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. ETTIEN CREPIN
2. KOUADIO N'GUESSAN
3. 4. 5. 6.

Description des travaux

Diagnostic : le split Cassette VRV DAIKIN 3EN RY40A Bureau Resp DSI affiche un Défaut A3 et ne fonctionne Pas.

Cause : la Pompe de Relevage est défaillante. (Hors service)

Action : après plusieurs tests et vérification avec d'autre Pompe (la Cassette Proche)

Résultat des travaux (après intervention)

Après la vérification et le diagnostic le split Cassette DAIKIN VRV est à l'arrêt

Travaux à prévoir

Remplacer la Pompe Hors service

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune	/	/

Observations du technicien

Equipement à l'arrêt en Attente de Remplacement de la Pompe

Observations du client

Date : 20/05/2026 Nom du client : Yves Bonnis Signature :	Date : 20-05-2026 Nom du technicien : Ettien Signature :	Date : 21/05/2026 Resp. Technique : Signature : ABOUBI

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE ENTRETIEN Direction Régionale

UNIVELECT S.A.R.L. 01 BP 2926 Abidjan 01 Tél. : 27 21 26 39 60 Fax : 27 21 26 39 61 Maintenance