UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001047

Client : UNICEF Site RIVIERA GOLF N° OT : 020277

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité		Dépannage	X
Climatisation	X	Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Autres		.....	

Dates d'intervention			
Date : 29/06/26	Heure Arrivée 14h27	Heure Départ 16h17	
Date :	Heure Arrivée	Heure Départ	
Date :	Heure Arrivée	Heure Départ	
Date :	Heure Arrivée	Heure Départ	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 BOKPE KLO
2 DIABATE BASSAYA
3 TRAORE SOULEYMANE
4 DAN SILVIN
5 KPITIME OSCAR
6

Description des travaux

- Diagnostic : Condensation sur le circuit frigorifique du split mural Nasco 3 CV du local serveur.
- Cause : les Armaflex sont défectueux
- Solution : Prévoir le remplacement des Armaflex

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du remplacement des Armaflex défectueux

Travaux à prévoir

Remplacement des Armaflex

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Armaflex défectueux, prévoir remplacer.

Observations du client

Date : 29/06/2026 Nom du client : Signature :	Date : 29/06/2026 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : 29/06/2026 Resp. Technique : Signature :