	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001115

Client : IPS - CGRAE Site : TREICHVILLE BAT A 3e ETAGE N° OT : 020485

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 29-07-2026 Heure Arrivée 12H Heure Départ 15H.
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 ETTIEN CREPIN
2 KOUADIO N'GUESSAN
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : Le split Cassette York 3ev Bureau Chef Département Affiliés Gestion des Cotisations ne produit pas le froid.
Cause : Manque de Gaz Freon R410A dans le circuit déjà plusieurs micro-fuite au niveau du Compresseur et la bouteille liquide.
Action : Recherche de fuite : Complément de Gaz R410A. Les fuites détectées sont plusieurs et le Compresseur est Hors Service.

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt après intervention parce que le Compresseur est Hors Service. (Plusieurs - micro-fuite.)

Travaux à prévoir

Remplacer la Cassette 3ev York R410A par une Nouvelle Cassette 3ev Inverter R410A

Pièces remplacées	Références	Qté
Freon	R410A	2Kg.

Observations du technicien

En attente de Validation du devis par Intervenir

Observations du client

Problème à régler dans les meilleurs délais

Date : 29/07/26	Date : 29-07-2026	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : Ettien	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
Chef de Département Affiliation et Gestion des Carrières
Jean-Marc ASSOKO De Victoire

Scanné avec CamScanner