	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 0001847

Client : UNICEF Site : Golf N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 17/08/26 Heure Arrivée 10H Heure Départ 11H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée 5?? Heure Départ 5?
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BASSAYA
2 DAN SYLVIN
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : Le split mural UNICEF situé au 2ème serveur ICT affiche le code erreur E6
Cause : Encrassement fortement Condensateur du compresseur HS et Condensateur moteur Condenseur HS

Résultat des travaux (après intervention)

Contrôle de l'équipement effectué

Travaux à prévoir

Remplacé l'ensemble les Condensateurs (3,5µf et condensateur 35µf, 2,5µf)

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

L'équipement a été arrêté

Observations du client

Date : 17/08/26 Nom du client : Signature :	Date : 17/08/26 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :

United Nations