UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002114

Client : UNICEF Site : RIVIERA GOLF N° OT : 020620

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 19/08/26 Heure Arrivée 10 Heure Départ 13H35
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. BASSAYA
2. DAN
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat : Les abbés muraux du local serveur TCT non pas de DPN d'entrée.
NB : Il faut un DPN pour la protection de l'appareil et protéger le technicien en cas d'intervention.

Résultat des travaux (après intervention)

Travaux à prévoir

Prévoir deux (02) DPN de 20A pour l'allumage et l'arrêt des équipements.

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Les équipements fonctionnent sans DPN de marche et arrêt.

Observations du client

Date : 19/08/2026	Date : 19/08/26	Date : 20/08/2026
Nom du client : UNICEF	Nom du technicien : BASSAYA	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :