UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002112

Client : UNICEF ..... Site : G.c.L.F ..... N° OT : 020622 ....

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 19/08/26 Heure Arrivée 10H Heure Départ 13H30
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 BABAYA
2 DAN
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : Le split mural ON/OFF NASCO 3 CV gaine dans le local serveur Programme.
Cause : manque de charge dans le circuit frigorifique.
Action menée : Recherche de fuite.
Complément de charge au R22.

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'equipement. L'equipement est toujours neutre et présente des micro fuite.

Travaux à prévoir

Remplacé l'equipement.

Pièces remplacées	Références	Qté
Freon R22		3kg

Observations du technicien

Bon fonctionnement de l'equipement et mise en observation.

Observations du client

Transmission des devis dans les meilleurs délais

Date : 19/08/2026 Nom du client : UNICEF Signature :	Date : 19/08/26 Nom du technicien : BABAYA Signature :	Date : 20/08/2026 Resp. Technique Signature :