UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002158

Client : IPS CGRAE Site : REPROGRAPHIE SIEGE N° OT : 016365

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 14/09/2026 Heure Arrivée 09H30 Heure Départ 15H30
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. BOKPE KIÒ
2. N'GUESSAN KOUADIO
3. KONAN JUNIOR
4. N'SA PACOME
5.
6.

Description des travaux

Diagnostic : le Split mural SAMSUNG INVERTER 1,5CV
Rapport du bureau responsable ne donne pas en froid.
Cause : le compresseur de l'équipement est défectueux,
le compresseur ne ponge pas et n'aspire pas.
Recommandation : remplacer l'équipement.

Résultat des travaux (après intervention)

L'équipement ne donne toujours pas en froid.

Travaux à prévoir

Remplacer l'équipement par un nouveau Split mural 1,5CV

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

Equipement à remplacer.

Observations du client

Date : 14/09/26 Nom du client : Signature :	Date : 14/09/2026 Nom du technicien : Signature :	Date : 14/09/2026 Resp. Technique : Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Service Patrimoine