	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002261

Client : SCANE TECH ..... Site : MARCORY ..... N° OT : 020882

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 30.09.26 Heure Arrivée 9h40 Heure Départ 09h53
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. DAN SYLVIN
2. ALADE ISMAEL
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

CONSTAT : BRUIT DU MOTEUR EXTERIEUR DE LA CLIM DU LOCAL TECHNIQUE
CAUSE : L'ARBRE DU MOTEUR VENTILATEUR GRIPPÉ ET L'EQUIPEMENT EST TRES VETUSTE

Résultat des travaux (après intervention)

//

Travaux à prévoir

PREVOIR UN REMPLACEMENT DE L'EQUIPEMENT EN ENTIER OU remplacer le moteur ventilateur H.S

Pièces remplacées	Références	Qté
//		

Observations du technicien

Equipement mise à l'arrêt (moteur ventilateur HS)

Observations du client

Date : 30/09/2026 Nom du client : Mme DIOP Signature :	Date : 30.09.2026 Nom du technicien : DAN Signature :	Date : 01/10/2026 Resp. Technique Signature :

SCANE TECH SAS ★ Marcory Hibiscus ★ Direction