UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001119

Client : IPS CGRAE ..... **Site** TREICHVILLE BATA 1er ETAGE Sce Social **OT :** 020635

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 24-08-2026 Heure Arrivée 09H Heure Départ 12H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. ETTIEN CREPIN
2. KUO BOKPE
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Diagnostic : Le split Cassette York 20cv, RYMQA ne fonctionne Pas Bureau (Sce Social)

Cause : Absence de tension au niveau de la Carte électronique

Action : Vérification de element Tension, Ampérage et des tests effectué sur la Carte électronique (Nous avons Constaté que la carte a Crammé)

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt (Après intervention) Car la Carte électronique du Split Cassette York 20cv, RYMQA est Hors service

Travaux à prévoir

Remplacer la Carte électronique HS par une Nouvelle Carte

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune	/	/

Observations du technicien

Retraite de la Carte électronique Hors-service pour diagnostic et Remplacement pour y Remédier

Observations du client

Date : 24/08/2026	Date : 24-08-2026	Date : 24/08/2026
Nom du client :	Nom du technicien : Ettien	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT