M.I.B

FICHE N° 000169
D'INTERVENTION APRÈS - VENTE
48 12 34 53 / 05 82 21 22 / 05 12 88 90

TECHNICIEN	PANNE CONSTATEE	DATE
KONATE	Tambours + Raclette de faillant	31/01/2026

COPIEUR	C5560i	CLIENT	UNIVELECT
N° SERIE		ADRESSE	
APPEL CLIENT — DATE	30/01/26	CONTACT	
APPEL CLIENT — HEURE			
DEBUT INTERVENTION — DATE	31/01/26		
DEBUT INTERVENTION — HEURE	9H 30		

NATURE INTERVENTION

- ENTRTIEN PREVENTIF ☒
- DEPANNAGE ☒
- INSTALLATION / RETRAIT ☐
- DEMONSTRATION ☐

COMPTEUR

TRAVAUX EFFECTUES

Tambours + Raclettes remplacer
Entretien preventif canon
C5560i Janvier 2026

SIGNATURE ET CACHET CLIENT

UNIVELECT SAS
LE 31-01-2026
GESTION DE FLOTTE

NOM DU SIGNATAIRE : UNIVELECT SAS

MGT ☐ LOC ☐ GAR ☐ PRET ☐ FACT ☐ ATEL ☐ DEVIS ☐

DESIGNATIONS	QTE	PRIX
TOTAL		

OBSERVATIONS

Bureau d'Afric : 21 28 15 40