	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : G.E.I **Site** SIEGE COCODY **N°** 0000329 **N° OT :** 017951

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 24/04/2026 Heure Arrivée 08h Heure Départ 15h
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KONAN JUNIOR
2
3
4
5
6

Description des travaux

Fuite d'eau d'une vanne d'arrêt des toilettes de l'infirmerie, Vanne d'arrêt et ecrou libre cuivre défectueux.
Robinet de lavabo défectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention: fuite d'eau vanne d'arrêt défectueux écoulement d'eau stoppé.

Travaux à prévoir

Remplacement des vannes d'arrêt et les ecrous libre.
Remplacement des robinets de lavabo

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièces remplacées		

Observations du technicien

fuite d'eau des toilettes de la vanne de l'infirmerie

Observations du client

Date : 24/04/2026 Nom du client : Infirmière Signature :	Date : 24/04/2026 Nom du technicien : KONAN Signature :	Date : 29/04/2026 Resp. Technique : Signature :

Centre Médical
Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
Dr. DJE Yao Célestin
MEDECIN