UNIVELECT

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : ENT.PO2
Version : 03
Date de création : 24/12/2025

Client : CPS CGOAE Site : TREICHVILLE N° 0000141 N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité		Dépannage	X
Climatisation	X	Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Autres		.....	

Dates d'intervention

Date : 29.04.26 Heure Arrivée : 14H15 Heure Départ : 17H.

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BASSAYA
2 ASSOA DANIEL
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Diagnostic de Split Cassette YORK 3CV on/off du bureau du 2e étage présente un défaut (51)
Cause : Fuite sur le compresseur
Action menée : Contrôle de fuite sur le Compresseur.

Résultat des travaux (après intervention)

Après Contrôle, nous avons constaté une fuite sur le Compresseur.

Travaux à prévoir

Remplacement de l'équipement.

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Equipement à Pourvoir.

Observations du client

Date : 29/04/2026	Date : 29-04-26	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement

Scanné avec CamScanner