UNIVELECT | BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Client : ACI Site : Marcory Zone 4C N° 0000336 N° OT ~~01982~~ 019826

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention			
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 12/05/2026	Heure Arrivée 09h	Heure Départ 10h07
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	☐	.....	☐			
Plomberie						

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KONAN JUNIOR
2
3
4
5
6

Description des travaux

Fuite d'eau au niveau du Robinet mitigeur des Toilettes.
Robinet mitigeur defectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

Apres intervention : Robinet mitigeur defectueux.
Hors-Service du Robinet mitigeur des toilettes.

Travaux à prévoir

Remplacement du Robinet mitigeur des toilettes

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièces Remplacé		

Observations du technicien

Robinet defectueux.

Observations du client

Date : 12/05/2026	Date : 12/05/2026	Date : 12/05/2026
Nom du client : ACI	Nom du technicien : KONAN	Resp. Technique
Signature : ACI	Signature :	Signature : ABOUBI

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
S A S au capital de 100 000 000 FCFA Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tel : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

Scanné avec CamScanner