UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001048

Client : UNICEF Site : Golf N° OT : 020277

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 29/06/26 Heure Arrivée : 14H Heure Départ : 16H
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Autres	☐	:	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BASSAYA
2 TRAORE SOULEYMANE
3 OSCAR
4 DAN
5 KIO
6

Description des travaux

Constat : Le split mural 1,5CV HAIR ON/OFF du Bureau FINANCE ASSISTANT hors-service
Solution : Remplacé le split.

Résultat des travaux (après intervention)

Diagnostic effectué

Travaux à prévoir

Remplacé le split

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Le split est à l'arrêt.

Observations du client

Date : 29/06/2026 Nom du client : UNICEF Signature :	Date : 29-06-26 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : 01/07/2026 Resp. Technique : Signature :