	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001464

Client : CFAO WINPART Site. MARCORY N° OT : 020316

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 02/07/2026 Heure Arrivée 02H00 Heure Départ 10H25
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		E.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 MOUANDA ROLSSE GHISLAIN
2 SAY RODRIGUE
3 KOTRO ALAIN
4
5
6

Description des travaux

Panne signalée : Problème d'électricité lié aux spots extérieur et l'enseigne.

Action menées : Contrôle et vérification de la présence tension

Résultat des travaux (après intervention)

* présence de quatre (04) spots défectueux
* présence de tension au niveau de l'enseigne, Lumière de l'enseigne confondu avec Lumière du jour

Travaux à prévoir

- Remplacer les spots hors service de diamètre 120 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
/	—	—

Observations du technicien

Lumière de l'enseigne confondu avec la Lumière du jour mise en observation pour une visite visuelle la nuit

Observations du client

Date : Nom du client : Signature : 02/07/26	Date : 02/07/2026 Nom du technicien : MOUANDA Signature :	Date : 06/07/2026 Resp. Technique : Signature :

M. KOFFI Directeur des Opérations

UNIVELECT SAS 01 BP 294 Abidjan 01 Tél. : 27 21 28 49 32 Fax : 27 21 28 49 32 Plateau Avenue Marchand