UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00001468

Client : IPS CGRAE Site : TREICHVILLE N° OT : 02.03.70

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 02/07/26 Heure Arrivée 13h30 Heure Départ 17h30
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	X	Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 ASSOUAN KABLAN
2 KOIROH KOUAKOU A.
3 MOUANDA ROLSSE
4 TIA Philomène
5 DJEMELEHOU Dominique
6

Description des travaux

Panne signalée : Absence d'électricité au 4e étage et RDC après malgré le fonctionnement du groupe électrogène
Cause : Disfonctionnement des inverseurs sources/ relais contrôleur de phase, contacteur CIE, fusible 10A hors service
Action : recherche, contrôle des circuits, by pass Contacteur CIE et relais contrôleur de phase

Résultat des travaux (après intervention)

Fonctionnement normal afin de permettre un rétablissement temporaire

Travaux à prévoir

Remplacer les éléments défectueux : 02 contacteurs puissances LC1D80004, 03 relais RMS / 02 fusibles

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

En cas de coupure électrique, il n'y aura pas d'électricité au 4e étage et RDC bâtiment B

Observations du client

Date : 02/07/2026
Nom du client :
Signature

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
Direction du Recouvrement

Date : 02/07/26
Nom du technicien : Assouan
Signature

Date :
Resp. Technique :
Signature :