	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001360

Client : ARTELIA ..... Site. DOMICILE DG ..... N° OT : D20380

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage		Date : 09/07/2026 Heure Arrivée 11H Heure Départ 13H
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KOUADIO N'GUESSAN
2 ASSOA DANIEL
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : Le split mural AGENERAL 1,5 CV de la chambre principale est vetuste

Solution : Prévoir le remplacement par un split 1,5 CV neuf

Résultat des travaux (après intervention)

Travaux à prévoir

Equipement à remplacer par un neuf

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Apparait très vetuste au refrigerant R22

Observations du client

Date : Nom du client : Signature :	Date : 03-07-26 Nom du technicien : N'Guessan Signature :	Date : 13/07/2026 Resp. Technique : Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0001359

Client : ARTELIA ..... Site : DOMICILE DG ..... N° OT : 020380

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 09/07/2026 Heure Arrivée 11H Heure Départ 13H
Climatisation	X	Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KOUADIO N'GUESSAN
2 ASSOA DANIEL
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic : Le volet du split SAMSUNG 3 CV du salon ne se referme pas après arrêt
Cause : Problème de réglage de la télécommande
Solution : Reglage de la télécommande

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'équipement

Travaux à prévoir

Aucun

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Bon fonctionnement de l'equipement

Observations du client

Date : Nom du client : Signature :	Date : 09-07-2026 Nom du technicien : N'Guessan Signature :	Date : 09/07/2026 Resp. Technique Signature :