	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : ENT1.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0008868

Client : SGCI Site : LOGEMENT RUC BOUAKÉ N° OT 02549

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité		Dépannage	X
Climatisation		Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Plomberie	X	.....	
Energie solaire			
Autres			

Dates d'intervention

Date : 10/08/26 Heure Arrivée 10H30 Heure Départ 11H50

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Kouamé Emile
2 Blé Alexis
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Dépannage plomberie au logement RUC pour un manque d'eau à son alimentation et apercu.
- Contrôle visuel de l'état du surpresseur
- Après vérification j'ai constaté que le surpresseur est hors service (le moteur surchauffe et manque de débit)

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention, le surpresseur doit être remplacé.

Travaux à prévoir

Remplacer le surpresseur en urgence

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

(Voir devis)

Observations du client

Date : 10/08/2026
Nom du client : MAMADOU S. KONE
Signature : Responsable d'Agence BOUAKE

Date : 10/08/26
Nom du technicien : Kouamé
Signature :

Date :
Resp. Technique :
Signature :

SCAN AnyScanner