	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : ENR PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0001317

Client : IPS CEPAI Site Siège Hall DG RDC N° OT : 019050

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 13/08/2026 Heure Arrivée 12h16 Heure Départ 12h45
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORÉ ODILE
2 GUEUGBEU
3
4
5
6

Description des travaux

Constat :
- Spot encastré Ø180 defectueux au niveau du lavage (Hall) DG
- Prévoir son remplacement

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Remplacement de 02 Spot encastré 6500K Ø 180 URGENT. (spot encastre Ø PHILIPS)

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

Date : 14/08/2026 Nom du client : DJAHANA Signature :	Date : 13/08/2026 Nom du technicien : GORÉ ODILE Signature :	Date : 20/08/2026 Resp. Technique Signature

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00001318

Client : IP3 - CORAF Site : CASTAING 3ème N° OT : 019050

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 12/08/2026 Heure Arrivée : 9 Heure Départ : 16
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ONE
2 GUEU GBEU MATHE
3
4
5
6

Description des travaux

Constat
- Spot encastré Ø 100 PHILIPS 6500K defectueux dans le Hall du Castaing 3ème étage
- 1 tube 1,20 m 6500 defectueux dans un bureau
- Ampoule E27 defectueux dans les toilettes dames.

Prévoir leurs remplacement.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Le remplacement de (02) spots encastré PHILIS 6500K Ø100, (01) tube 1,20 m et (01) Ampoule E27 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucuns		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

Date : 12/08/2026	Date : 12/08/2026	Date : 12/08/2026
Nom du client : GUEHAI	Nom du technicien : GORE ONE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Service Patrimoine

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com