UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001487

Client : NSIA Site : HOLLDING N° OT : 02.0634

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 21/08/2026 Heure Arrivée 10H50 Heure Départ 11H36
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. YOUHANDA ROLSSE GHISLAIN
2. ABLE MARIUS
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Panne signalée : Brulure sur la fiche mâle et femelle de la rallonge

Action menées : contrôle vérification électrique

Cause du problème : Surchage sur la rallonge et mauvaise qualité de la fiche femelle

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée

Travaux à prévoir

*Remplacer le cable d'alimentation par un cable VGV 3x2,5 10 m raccordé directement à la DPN sur la rallonge et deux multiprise pour les racks.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Les multiprises sont changé.

Observations du client

Date : 21/08/2026 Nom du client : NSIA ASSURANCES JALOB Signature :	Date : 21/08/2026 Nom du technicien : YOUHANDA Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :

COURRIER ARRIVÉE NSIA Assurances 21 AOUT 2026