UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00002253

Client : ZLECAF Site..... N° OT : 020819

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☐	Date : 22-09-26 Heure Arrivée 10H20 Heure Départ 11H
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE	☐	Installation	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. BASSAYA
2. DAN ISMAEL
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat: le mural AIRWELL 2CV ON/OFF du bureau de la DIRECTRICE ne produit pas le froid.
Cause: en charge de défaillance qui entraine la décharge rapide du condensateur.

Résultat des travaux (après intervention)

//

Travaux à prévoir

Prévoir un remplacement de l'équipement

Pièces remplacées	Références	Qté
//		

Observations du technicien

Contrôle de l'équipement effectué

Observations du client

Date :	Date : 22-09-26	Date : 23/09/2026
Nom du client : DOMO AWA	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature : ABOUBA

Le Secrétaire

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00002252

Client : ZLECAF Site ..... N° OT : 020819

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 22-09-26 Heure Arrivée 10H50 Heure Départ 11H
Climatisation	X	Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 BASSAYA
2 DAN ISMAEL
3
4
5
6

Description des travaux

Livraison de cinq (05) télécommandes à infra-rouge des splits muraux de ZLECAF.

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement des télécommandes.

Travaux à prévoir

Pièces remplacées	Références	Qté
Télécommande à infra-rouge		05

Observations du technicien

Bon fonctionnement des télécommandes

Observations du client

Date :	Date : 22-09-26	Date : 23/09/2026
Nom du client : BOUAWA	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique
Signature :	Signature :	Signature : ABOUBA

Le Secrétariat