UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001326

Client : IPS-CODAT Site siège batiment annexe 1 N° OT : 019052

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 02/10/2026 Heure Arrivée 15 Heure Départ 15h10
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ORLE 4 .....

2 ..... 5 .....

3 ..... 6 .....

Description des travaux

Constat :
plafonnier 1,20 m encastré de teinte jaune
Prevoir son remplacement << bureau attaché de direction du batiment annexe 1er étage >>

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du materiel

Travaux à prévoir

Prevoir le remplacement de 03 plafonniers 1,20 m encastré 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du materiel

Observations du client

Date : 02/10/26 Nom du client : Signature :	Date : 02/10/2026 Nom du technicien : GORE ORLE Signature :	Date : 07/10/2026 Resp. Technique : ASSOUMA Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001327

Client : IB-CONAKRY ..... Site : CASTAING RDC ..... N° OT : 019052

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 02/10/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 09h08
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ONIE
2
3
4
5
6

Description des travaux

Constat : Interrupteur encastré (SA) de lecteur dans le Hall du castaing RDC, Prévoir son remplacement.

Résultat des travaux (après intervention)

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement d'un interrupteur (SA) encastré quantité 01 u.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

Date : 02/10/26 Nom du client : Signature :	Date : 02/10/2026 Nom du technicien : GORE ONIE Signature :	Date : 07/10/2026 Resp. Technique : Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00001328

Client : IPS-CGRAE **Site** Siege plateau **N° OT :** 019052

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 05/10/2026 Heure Arrivée 08h18 Heure Départ 09h20
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. GORE ORLE
2. AGODIO
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat :
- Plafonnier 60x60 defectueux dans le Hall DG et de teinte jaune dans le Hall RDC, PRIS pour leurs remplacements.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du materiel pour le remplacement des luminaires.

Travaux à prévoir

Le remplacement de 03 plafonniers 60x60 encastré Basic ((Très Urgent)).

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du materiel

Observations du client

(URGENT)

Date : 05/10/2026 Nom du client : Signature :	Date : 05/10/2026 Nom du technicien : GORE ORLE Signature :	Date : 07/10/2026 Resp. Technique Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE