	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0001317

Client : IPS CENAM Site Siège Hall DG RDC N° OT : 019050

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 13/08/2026 Heure Arrivée 12h16 Heure Départ 12h25
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORÉ ODILE
2 GUEUGBEU
3
4
5
6

Description des travaux

Constat :
- Spot encastré Ø180 défectueux au niveau du fasaga (Hall) DG
- Prévoir son remplacement

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Remplacement de 02 Spot encastré 6500K Ø180 URGENT. (spot encastré Ø PHILIPS)

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

Date : 13/08/2026	Date : 13/08/2026	Date :
Nom du client : OUATTARA	Nom du technicien : GORÉ ODILE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Scanné avec CamScanner

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

N° 00001318

Client : IPS - CGRAE Site : CASTALG 3ème N° OT : 019050

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité	x	Dépannage	x
Climatisation		Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Autres		.....	

Dates d'intervention

Date : 12/08/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 16h

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. GORE ONIE
2. GUEHIGBEU HYACHE
3. 4.
5. 6.

Description des travaux

Constat
- Spot encastré Ø 100 PHILIPS 6500K defectueux dans le Hall du Castalg 3ème étage
- Tube 1,20 m 6500 de l'accueil dans un bureau
- Ampoule E27 defectueux dans les toilettes dames.

Prévoir leurs remplacement.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Le remplacement de (02) spots encastré PHILIS 6500K Ø 100, (01) tube 1,20 m et (01) Ampoule E27 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

Date : 12/08/2026	Date : 12/08/2026	Date :
Nom du client : GUEHI MA	Nom du technicien : GORE ONIE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUT DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Service Patrimoine

Scanné avec CamScanner