UNIVELECT	**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE** **RAPPORT DE VISITE**	Code : EN25.PO3 Version : 01 Date de création : 10/09/2026

I. INFORMATION RELATIVE A LA VISITE



Client	**VIVO ENERGY**
Nom du représentant du client	
Contexte de la visite	☐ **Appel d'offre** ☐ **Chantier** ☒ **Autre à préciser : DEPANNAGE**
Date de visite	**15/10/2026**
Objet de la visite	**DISJONCTION REPETEE DU DISJONCTEUR DE TETE**
Durée de la visite	30min
Intervenants	KONAN RODRIGUEZ

II. SYNTHESE DE LA VISITE

Etat des lieux *(Description générale du site, conditions d'accès au site ou autres constats pertinents)*	➢ Disjonction intempestive du disjoncteur Général pendant chaque pluie ➢ Cable d'alimentation de la pompe 4 ; du mat et des candélabres coté forage rongés par les rongeurs dans le regard 
Description des travaux à réaliser *(Cf. cahier des charges ou autres documents contractuels)*	➢ Raccordement provisoire des câbles pour permettre la continuité du service
Observations/ Commentaires *(Conditions particulières d'intervention, chiffrage…)*	➢ Remplacer les câbles rongés pour éviter un éventuel départ de feu
Contraintes liées aux travaux (*Tout élément susceptible d'avoir une incidence sur le prix, le délai ou les conditions d'exécution : accès, exigences HSE, matériels de levage, autorisation administrative, traitement des déchets…)* *Si possible, joindre photos en annexe*	Accès facile au site, mais site en exploitation
Suggestions à faire au client	➢ Remplacer systématiquement les câbles rongés

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom : YEO Prénom : NOUHOUOLA Fonction : Responsable Technique Zone 2 Date : 16/10/2026 Visa : PO	Nom : SOUMAH Prénom : MARIE THERESE Fonction : Responsable Contrat Date : 16/10/2026 Visa :	Nom : ABO Prénom : ALEXANDRE KOBENAN Fonction : Responsable Technique Zone 1 Date : 16/10/2026 Visa : UNIVELECT SAS 01 BP 2943 Abidjan 01 Tél : 21 25 90 41 CC : 03 20 Responsable Technique Zone 1
Destinataire(s) Mr DIABY Mohamed		Nombre d'exemplaires