UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001381

Client : SIFAL **Site** VRIDI **N° OT** 021314

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 20/10/2026 Heure Arrivée 10h30 Heure Départ 16h00
Climatisation	X	Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Kouamé Fabrice 4
2 5
3 YAPO ODY 6

Description des travaux

DIAGNOSTIQUE : Présence de chaudeau dans la salle
CAUSE : Le moteur compresseur était à l'arrêt et absence du fluide frigorigène dans le circuit
ACTION MENEE : Redémarrage du compresseur, Verification du condensateur, recherche de fuite et complément du refrigerant R22 dans l'équipement K GENERAL dans le bureau de la comptabilité

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'équipement (équipement en observation)

Travaux à prévoir

Remplacement de l'équipement (équipement vieillissant)

Pièces remplacées	Références	Qté
Refrigerant	R22	2K

Observations du technicien

Equipement mise en observation bon fonctionnement de l'équipement

Observations du client

Date : 20/10/2026 Nom du client : Signature :	Date : 20/10/2026 Nom du technicien : Kouamé Signature :	Date : 23/10/2026 Resp. Technique : ABOUBI Signature :