UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de création : 24/12/2025

Nº 00001333

Client : TRS-COPAC Site : Siège batiment principal N° OT : 01.0052

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 26/10/2026 Heure Arrivée : 15 Heure Départ : 15h15
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
GE		Installation		Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ORLE
2 GUELABE CHRISTELLE
3
4
5
6

Description des travaux

Constat :
- Plafonnier 1,20 m encastré 6500K défectueux dans le 1er bureau de la DSI ; globe avec détecteur dans la salle d'eau Homme de la DSI
- Plafonniers 60x60 encastré 6500K défectueux dans le Hall du 1er étage ; Procès leur remplacement

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Le remplacement d'un plafonnier (1,20 m et 60x60) encastré 6500K et d'un globe avec détecteur encastré et 02 Ampoule E27

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

URGENT

Date : 27-10-2026	Date : 26/10/2026	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : GORE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Scanné avec CamScanner