UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001143

Client : IPS - CGRAE ..... Site TREICHVILLE BAT B. 1er et 3e Etage N° OT : 021524

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 26-10-2026 Heure Arrivée 14H Heure Départ 15H
Climatisation		Entretien		Date : 27-10-2026 Heure Arrivée 14H Heure Départ 15H
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. KOUASSI AIME
2. OUFFOUE CLAVER
3.
4. ETTIEN CREPIN
5. DAN SYLVAIN
6.

Description des travaux

Panne déclarée : Pas d'électricité sur le 1er & 3e Palier Bat B.
Diagnostic : Recherche de la Panne, Contact des Relais de Contrôleur de Phase défaillant (INVERSEUR 1er & 3e ETAGE)
Action : BY-PASSE des Bobines du Relai 1er & 3e Etage.

Résultat des travaux (après intervention)

Retablissement du reseau electrique sur le 1er & 3e Etage.

Travaux à prévoir

Remplacer les Relais de Contrôleur de Phase defectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

Dépannage provisoire en attente de Remplacement des Relais

Observations du client

Date : 27/10/2026	Date : 27-10-2026	Date : 27/10/2026
Nom du client :	Nom du technicien : Ettien	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Direction Recouvrement

BP 13 Abidjan 13 Tél 27 26 93 03 Service Maintenance