- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 14 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

DEVIS N° UDV260240

Date : 08/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
BATIMENT ANNEXE 2e ETAGE	18%			Lg	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	7	Un	315 000
Cadre de plafonnier 120*30	18%	10 048	7	Un	70 336

Bon accord
TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	02 jours	Total HT	385 336
Validité de l'offre:	15 Jours	**Total TVA**	**69 360**
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	**Total TTC**	**454 696**
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-seize Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007939

Client : IB - CGRAE **Site** Siège batiment annexe **N° OT :** 019045

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 12/03/2026 Heure Arrivée 10h Heure Départ 12h00
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie				
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Goré Odié
2 Guebgbeu Michelle
3
4
5
6

Description des travaux

Constat
- Jaunissement des luminaires
- Vieillissement des composants LED, luminosité faible dans certains bureaux du batiment annexe (RDC « bureau: responsable achat et approvisionnement, toilette, service courrier, service banque), 1er étage « toilette, Hall, 1er bureau, Directeur adjoint, Secretariat; 2ème étage bureau gestionnaire pension civiles, Chef de service Prestation sociale, Service Prestation, Chef de Section); 3ème étage Hall toilette) à Prévoir le remplacement de ces luminaires.

Résultat des travaux (après intervention)

Travaux à prévoir

Plafonnier 1,20 « encastré 17 » « Eparent 11 » 6500K 56W + tube LED 1,20 m « 26 » Ampoule E27 « 5 » interrupteur double « va »

Pièces remplacées	Références	Qté
bureau reclamation du 3ème étage « 03 eparents		
Aucune		

Observations du technicien

En attent du matériel Total : Plafonnier 1,20 m 6500K eparent « 11 » encastré « 17 » ; tube 1,20 m « 26 », E27 « 5 » et « va »

Observations du client

- 02 Divers Luminaire A Remplacer, Urgent
+ 01 Interrupteur Double

Date : 13-03-2026
Nom du client : [illegible]
Signature :

Date : 12/03/2026
Nom du technicien : Goré Odié
Signature :

Date : 17/03/2026
Resp. technique :
Signature : Abouo